Firma: Pioflex	**Datum: 20.12.2012**
Abteilung: Außenbereich	**Inventar-Nr.: A3**
Hersteller:	Bezeichnung:
Sprossenanzahl:	Ort:
Werkstoff: Alu	GS-Zeichen: ja ◯ nein ◯

Steigleiter



atempo dienstleistungs gmbh

	2012		2013		2014		2015		2016	
Mängel / Zustand	**ja**	**nein**	**ja**	**nein**	**ja**	**nein**	**ja**	**nein**	**ja**	**nein**
Betriebsanleitung										
Gut leserlich vorhanden	◯	ⓧ	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
Holme und Sprossen bzw. Wangen und Stufen										
Verbindungen lose	◯	ⓧ	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
Beschädigungen, Risse, Brüche, Abnutzungen	◯	ⓧ	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
Einbeulungen, Knicke	◯	ⓧ	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
Freiliegende Fasern bei glasfaserverstärktem Kunststoff	◯	ⓧ	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
Lackierung / Lasur stark beschädigt	◯	ⓧ	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
Spannstange locker oder beschädigt	◯	ⓧ	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
Füße und Zubehör										
Füße, Schuhe, Spitzen, Kappen fehlend oder beschädigt	◯	ⓧ	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
Traverse, Fußverlängerung defekt	◯	ⓧ	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
Sonstige Mängel		◯		◯		◯		◯		◯
Ergebnis der Prüfung:										
Leiter ist in Ordnung und darf verwendet werden	ⓧ	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
Leiter darf erst nach Reparatur weiter verwendet werden	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
Leiter muss verschrottet werden	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
DATUM, UNTERSCHRIFT										
Zur Reparatur weitergeleitet an										
DATUM, UNTERSCHRIFT										
Reparatur / Verschrottung durchgeführt:										
DATUM, UNTERSCHRIFT										